# IODP-MSP (Exp. 364) VISUAL SECTION UNIT DESCRIPTION

| Exp. | Site | Hole | Core | Type | Section |
|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 77 | A | 186 | R | 1 |

| Date | Time | Observers |
|---|---|---|
| 4.10.16 | 14:00 | AR, MP, LF, MT |




## Description

26 - 32cm

S 200/40 L 260/25 - (4)

60, 66cm S 215/35 L 260/30 + (2)

113 - 117cm S 165/25 L 175/20 - (3)

135 - 150cm S 180/10 L 180/10 + (3)

0 - 26cm: Occasional shear fractures (<mm, white) displacing a dark green vein, dextral sense

mm - thin

26 - 35cm: moderately inclined shear fabric zone with abundant cataclasite.

35 - 94cm: several steeply inclined to subvertical dark green veins.

90 - 98cm: vein of dark-green, pale green and white material (4mm)

113 - 150cm white-filled sub mm shear fractures.

---

Coarse-grained granite, K-feld (2,5cm), Plag (2cm), Qtz (1,5cm), and biotite (<0,5a) homogeneously distributed (v).

---